

大掌村主要规划内容一览表

保护规划								
分类	保护对象	保护价值	保存现状	面临的问题	保护措施	需要资金	实施期限	保障措施
周边地形地貌水系（选址环境）	山体（天堂山）	历史价值：村落后方为天堂山，整座寨子建在山腰上，民居依坡而筑，层层叠叠，错落有致，海拔 800 多米。清代李来章《连阳八排风土记》中记载，“排坐西向东，中有山梁三、水冲二，瑶人散居梁侧冲上。”，“排后为天堂山，山顶有大塘，流出小水，由山背至狗婆冲去，为上吉水。瑶人以竹引水，随其高下，至厨而止，亦可观赏也。”明嵩十五年（1642）遭官兵焚烧，许多人被迫外逃他乡。 景观价值：天堂山水源充足，泉水四溢，土质为花岗岩风化的沙壤土，土质深厚、肥沃，山间林地交错，气候温和，空气清新，光照时间长。每到春、秋、冬三个季节，天堂山四围云雾盘绕，风景如画，是一个动植物生长的理想的生态环境。 情感价值：天堂山是大掌村的母亲山，寄托了村民祖祖辈辈的感情，在村民的心中已经是村子的一部分。	山形完好，植被较为茂盛。	1 镇里规划要建湿地公园。 2 村里计划配合旅游开发，修建了部分水泥硬化道路。	1 补植榕树等树树木。 2 严格控制开发项目。 3 加强生态保护，鼓励村民对大掌山体加强保护。 3 禁止破坏传统风貌的道路硬化。	50 棵榕树约需 15 万元	2019 年春栽树	旅游规划须经村民大会同意后，交县级审查；村里以老人会为主体成立监督小组。
	水系（天堂水库）	天堂山水库位于大掌古排西南方向 1.5 公里处的天堂山，海拔 1100 米高，集雨面积 3.2 平方公里，水库面积 53 亩，长 280 米，宽 126 米，平均水位高度 5 米每年可储存水容量 17.6 万立方。有地下水喷上，此处多年平均降雨量 1680 mm，天堂山水库下游有大坪镇大掌村、大古坳村两个村委 2200 亩水田依靠天堂山水库的水来灌溉。该山堂水库大坝建于 1953 年以群众运动投工投劳开挖土沟长 93 米，宽 8 米，平均高度 12 米。到目前	水体完好，岸线自然优美，村尾处局部垃圾成堆河岸局部坍塌	1 水利部门要硬化堤岸； 2 有砂石场挖沙取石	1 促请县政府协调水利部门防洪设计与景观保护的要求； 2 依法取缔砂石场 3 清理河道垃圾 4 用传统方式补砌坍塌河岸	补砌河岸 20 米约需 9 万元	1、2019 年 6 月水利工程施工前开完协调会；2、即刻取缔砂石场；3、即刻清理河道垃圾；4、结合水利防洪工程补砌河岸	协调会由镇长、村两委向县政府提出；由镇政府取缔砂石场；村集体组织清理垃圾，并将禁止倒垃圾纳入村规，制订明确赏罚规定

		为此已有 55 年的历史。						
	地貌							
	林田植被	天堂梯田						
								
整体格局风貌	村落边界/形状	历史价值:村庄始建于明代,依山而建,风水上极为讲究,为研究村落选址风水提供了重要参考。 景观价值:山水为界,村落形状依山排布,与自然风貌相辅相成,相得益彰。	村落边界缺乏科学规划,部分民居破坏了边界形态	依山而建的自然村落,缺乏科学规划,村民民居建设较为无组织	1.对村落的用地进行较为科学的规划;2.对原有的村落边界进行保护。	村民腾地补偿约需 10 万元。	1 大掌村用地指标已经协调完毕;	村委会配合镇政府相关规划进行实施。
	形态结构	历史价值:大掌村依山而建,山水为界,自然展开,风水上极为讲究,为研究村落选址风水提供了重要参考。 景观价值:山水为界,村落形状依山面水,与自然风貌相辅相成,相得益彰。	大掌村形态结构较为完整的保存自然形态	缺乏科学的规划,民居用地存在乱建现象,破坏传统形态	对大掌村进行科学规划,保护传统村落形态结构	村民腾地补偿约需 10 万元,河岸绿化,种植毛竹约 400 棵,约需 4 万元	完成对古村的规划方案	村委会配合老人会组织实施。
	整体风貌	历史价值:大掌村依山而建,山水为界,自然展开,风水上极为讲究,为研究村落选址风水提供了重要参考。 景观价值:山水为界,村落形状依山面水,与自然风貌相辅相成,相得益彰。	整体风貌保存完整,部分民居重建,与传统风貌不协调	1.随着时代的发展,部分村民重新建设了与传统风貌相冲突的民居,破坏了村子传统风貌的整体性	1.分区保护和控制,分为核心保护区、风貌协调区及建筑控制区等几个区域,对区域内的建筑进行相应的管理;2.对既有部分,协调村民利用房屋间空隙梳理出绿化缓冲带,种植毛竹分隔新旧建筑;	村民腾地补偿约需 10 万元,种植毛竹约 300 棵,约需 3 万元。	1 新村用地指标已经协调完毕;2 2017 年种植毛竹;	县国土局已批准新村用地指标,选址报建国土批准,县交通局设限行标志;镇、村监督控制村民建房活动。
	街巷体系	历史价值:大掌古街巷以山体等高为导向,向天堂山延伸展开,顺应古村风水形态; 景观价值:大掌古村街巷与天堂山形态结构相呼应,与风水体系相统一,构成了大掌村的传统风貌; 情感价值:在传统的街巷体系中,村民交往紧密,沟通了整个古村的村民感情,增强了村民的凝聚力和向心力;	部分民居的损毁重建,及杂草丛生,破坏了原有的街巷体系;	1.部分民居的年久失修和自然的风化,使得民居遭到破坏,有的甚至倒塌,民居的破坏和重建,使得原有的街巷体系遭到了破坏;2.部分街巷由于常年无人管理,杂草丛生,破坏了原有的街巷体系	1.对破旧的传统民居进行修缮,对某些倒塌民居进行重建或合理拆除,保存原有的传统街巷体系;2.清除丛生的杂草,恢复原有的街巷面貌	所需费用按实际情况在村委会和老人会的监督控制下使用	规划近期	村委会配合老人会组织实施。
	公共空间	历史价值:村内大榕树及大掌古村村前空地为村民最早的公共活动空间,承载着村民的集体活动和节日庆祝活动; 生活价值:公共活动空间为村民提供了集体集会的活动场所,为村民提供了生活乐趣,沟通了村民之间的感情;	公共活动空间缺少足够的公共活动设施	公共活动空间缺乏相应的基础设施,地面为土地夯实,在雨后会十分泥泞,对村民的正常集体活动造成很大的影响	1.为公共活动空间修建足够的基础设施,如健身器材和休闲桌椅等,为村民提供更丰富的集体活动和便利;2.对公共活动空间的地面进行硬化,在不破坏传统风貌的基础上,用石板、鹅卵石等传统建筑材料进行硬化	所需费用按实际情况在村委会和老人会的监督控制下使用	规划近期	村委会配合老人会组织实施。

		景观价值：公共活动空间一般为比较开阔的场地，传统的街巷体系一般为紧密而有条理的带状居住空间，开阔的公共空间和紧密的居住空间，构成了传统村落张弛有度的整体风貌； 情感价值：公共空间为古村提供了节日集体活动，平日休闲活动的活动场所，寄托了代代大掌村民的记忆和感情						
	村内水系	历史价值：大掌村依山而建，传统饮用水系为村内的多口古井，传统排水系统与传统道路相结合 生活价值：古井为水源的饮水系统。及与传统道路相结合的排水系统为村民提供了给排水便捷	雨水污水系统共用，排污和道路结合，影响生活环境	1. 雨水系统与污水系统共用，雨水和生活污水共同排入明沟，并无组织的排入到自然环境中，破坏了自然环境；2. 污水通过路旁的明沟排走，影响了村落的人居生活环境	1. 进行雨污分离，规划雨水和污水两套排水系统；2. 建设自来水管网，完成自来水入户；	给水管工程项目约 15 万元； 雨水管网建设项目约 10 万元；污水管网及污水处理设施建设项目约 30 万元	规划中期	村委会配合老人会组织实施。
	主要天际线	历史价值：大掌古村依山而建，四面环山，天堂山高耸而平缓，构成了大掌村独特的天际线 景观价值：天堂山较为平缓，植被繁茂，在大掌村整体的青砖黛瓦的掩映下，更显葱郁，构成了绝美的传统风貌天际线	部分重建的民居破坏了村落传统风貌	1. 天堂山植被遭到破坏；2. 部分传统民居重建后与传统风貌有冲突	1. 对山体植被进行恢复，种植大掌山原有植被；2 对与传统风貌有冲突的民居采取适当的恢复措施；	所需费用按实际情况在村委会和老人会的监督控制下使用	规划中期	村委会配合老人会组织实施。
								
传统建构物	文保单位							
	历史建筑							
	传统风貌建筑（具体名）							
	唐二记公宅	历史价值：村内保存较为完整的大掌民居之一，始建于清代，对于研究大掌乃至广东的传统民居有很强的参考意义 景观价值：传统村落与自然环境相结合，展现了传统村落与自然环境相结合的传统景观。 情感价值：老宅是唐老的	主体维护结构保存较为完整，墙体有裂缝，部分屋顶结构有破损。	由于风雨等自然因素的破坏及年久失修，结构正在遭到破坏；杂草等自然生物的侵袭，院落及宅前道路受到破坏。	近期清理老宅周边的环境，去除杂草和不协调残构，对老宅进行恢复性修葺，保持建筑的传统风貌。 远期设置保护标识和说明牌；在村落宣传手册中记载其历史作用。	需约 14.2 万元	规划近期	村委会配合老人会组织实施。

		祖屋，寄托了唐氏家族祖祖辈辈的情感。						
	唐义斤爸宅	历史价值：村内建设最早的房屋之一，始建于清代，对于研究大掌乃至广东的传统建筑有很强的参考意义 景观价值：传统村落与自然环境相结合，展现了传统村落与自然环境相结合的传统景观。 情感价值：老宅为唐氏的祖屋，寄托了唐氏氏族的祖祖辈辈的情感。	主体结构保存较为完整，墙体有裂缝，屋顶结构破损严重。	由于风雨等自然因素的破坏及年久失修，结构正在遭到破坏；杂草等自然生物的侵袭，院落及宅前道路受到破坏。	近期清理老宅周边的环境，去除杂草和不协调残构，对祠堂进行恢复性修葺，保持建筑的传统风貌。远期设置保护标识和说明牌：在村落宣传手册中记载其历史作用。	需约 16.2 万元	规划近期	村委会配合老人会组织实施。
	邓比湃老宅	历史价值：村内传统风貌保存较为完整的大掌民居，建于清代至民国期间，对于研究大掌乃至广东的传统民居有很强的参考意义 景观价值：传统村落与自然环境相结合，展现了传统村落与自然环境相结合的传统景观。 情感价值：寄托了村民祖祖辈辈的情感。	主体结构保存较为完整，墙体有裂缝，屋顶结构破损严重。	由于风雨等自然因素的破坏及年久失修，结构正在遭到破坏；杂草等自然生物的侵袭，院落及宅前道路受到破坏。	近期清理古宅周边的环境，去除杂草和不协调残构； 远期对民居进行恢复性修葺，保持建筑的传统风貌。	需约 150 万元	规划近期 规划远期	村委会配合老人会组织实施。
	邓大边二宅							
	邓如娃二宅							
	邓担比一宅							
	邓九古二宅							
	邓买能六宅							
	邓马古四宅							
	邓老当工宅							
	邓马鞭三宅							
	邓和老公宅							
	邓亚高八宅							
	邓九谷山宅							
	邓马鞭四宅							
	邓五代六宅							
	邓五仁婆宅							
	邓马鞭三宅							
	邓奇养伯宅							
	邓亚养二宅							
	邓老当二宅							
	唐五妹一宅							
	邓买妮六宅							
	邓道开四宅							
	邓五代一宅							
	邓交代宅							
	邓早婆一宅							
	邓面东六宅							
	邓东代三宅							

	邓三道宅							
	邓大编婆宅							
	邓向东宅							
	邓道用二宅							
	邓苗比公宅							
	邓道用公宅							
	邓五道公宅							
	邓迭十宅							
	邓五妹贵宅							
	唐五妹公宅							
	唐比记公宅							
	邓来妒公宅							
	邓孟拜公宅							
	邓好道公宅							
	邓胡仁公宅							
	邓好意公宅							
	邓医生公宅							
	邓比拜公宅							
	邓担广公宅							
	邓担比公宅							
	邓手盘晚宅							
历史 环境 要素	天堂水库	生活价值：天堂山水库位于大掌古排西南方向1.5公里处的天堂山，海拔1100米高，集雨面积3.2平方公里，水库面积53亩，长280米，宽126米，平均水位高度5米每年可储存水容量17.6万立方。有地下水喷上，此处多年平均降雨量1680mm，天堂山水库下游有大坪镇大掌村、大古坳村两个村委2200亩水田依靠天堂山水库的水来灌溉。： 景观价值：村落后方为天堂山，山顶有一处大水塘，长年流水不断，瑶民称之为“天堂”，现为天堂山水库，可游泳或垂钓。站在山寨，极目远眺，只见群山逶迤，峰峦起伏，云雾漫漫，如履仙境。是摄影作画和观光旅游的好地方。	自然 风 光 保 存 较 为 完 好					

	村口大榕树	历史价值：古树是中国传统村落的典型的标准之一，大掌村的古榕树现位于小学操场上，树龄已逾百年，见证了大掌古村的百年历史。 景观价值：大榕树树干粗壮，树冠繁茂，遮天蔽日，四季绿树成荫，融合于山水，与大掌村的传统风貌建筑交相辉映。 生活价值：大榕树枝繁叶茂，树冠覆盖范围十分广阔，为村民提供了纳凉、集会、公共活动的场所，成为了古村天然的活动广场。 情感价值：大榕树见证了古村的百年历史，寄托了一代又一代村民的记忆；榕树逐渐成为村民的活动广场，是村民情谊的重要见证。	榕 树 生 机 维 持 较 好， 榕 树 周 围 环 境 较 为 整 洁。	树下缺乏休憩设施；临近垃圾站，卫生条件差；榕树位于学校操场内，学校孩子对榕树有一定的破坏	定期监测榕树健康状况，清理榕树下环境，重新按原样修补石板铺地，重塑土地公婆像；迁移垃圾站至树外 600 米，树下设置条石供人闲坐纳凉	约需 0.4 万元	规划近期	村集体促请县林业局挂牌保护定期监测；村集体负责清理和迁移垃圾站
	大掌村梯田	历史价值：大掌村依山而建，大掌村梯田层层叠叠，分布在山上，大掌村村民世代代劳作的梯田 景观价值：大掌村梯田依山而布，结合山势，层层叠叠，自然风光与人文风光相结合，壮丽而秀美	梯 田 仍 然 在 使 用， 仍 然 保 存 着 传 统 风 貌。	村内年轻人大多外出务工，梯田耕种者平均年龄较大，部分梯田废弃。	开发生态农业，旅游农业，将停止使用的梯田收归集体，规划到全村的旅游规划中。	约需 3.4 万元	规划近期、中期	村集体负责清理和归安，老人会监督村民不乱倒垃圾
								
	非遗项目							
	节庆：盘王节	历史价值：瑶族地区的盘王节的古老风俗，早在晋代王宝的《搜神记》、唐代刘禹锡的《蛮子歌》、宋代周去非的《岭外代答》等典籍都有载述。《岭外代答》中说：“瑶人每岁十月，举峒祭都贝大王于庙前，会男女之无实家者，男女各群连袂而舞，谓之踏瑶。”“踏瑶”即是“跳盘王”； 瑶族盘王节又叫盘王还愿，是瑶族人民纪念其始祖盘王的盛大节日，迄今已有 1700 多年历史。在古朴庄重的公祭盘王大典仪式上，瑶族男	是 瑶 族 除 春 节 外 最 重 大 的 节 日， 依 然 保 持 着 传 统 的 庆 祝 活 动。	要歌堂等传统的庆祝活动渐渐被人遗忘，并逐渐失去传人。	设立要歌堂的专项资金，抓紧以录音和录像方式记录老人的传统盘王歌并整理盘王歌表；举办乡土文化培训会，宣传盘王歌的价值；言教育儿童学习盘王歌。	设立要歌堂专项资金 3 万元	规划近期、远期	由村文化礼堂和村老人会负责推进

		女老少都穿上自己民族的节日盛装，脸上绽放着灿烂的笑容，用吟唱、祭酒、舞蹈、上香等形式来祭祀盘王先祖，追溯历史 情感价值：瑶族盘王节又叫盘王还愿，是瑶族人民纪念其始祖盘王的盛大节日，迄今已有 1700 多年历史。在古朴庄重的公祭盘王大典仪式上，瑶族男女老少都穿上自己民族的节日盛装，脸上绽放着灿烂的笑容，用吟唱、祭酒、舞蹈、上香等形式来祭祀盘王先祖，追溯历史						
传统文化	长鼓舞	历史价值：长鼓舞语称“播公”，其历史悠久。南宋绍兴二年（1132）五月三日颁发的《十二姓瑶人过山榜文》载：“天子殿前，国王长衫大袖，长腰木鼓，斑衣赤领，琵琶吹唱。”据此，瑶族长鼓已有 800 多年历史。 生活价值：瑶族传统节日、庆祝丰收、乔迁或是婚礼喜庆的日子表演。瑶族长鼓舞的历史悠久，在瑶族传统的祭盘王仪典中和在一些驱鬼逐邪、治病占卜的巫术活动中常跳此舞。现在瑶族长鼓舞已经成为群众性文娱活动。每年春节期间，排瑶同胞除自己跳长鼓舞欢庆佳节外，还组成花鼓队，到附近汉、壮地区去向各族兄弟贺年。所到之处，无不受到热情的欢迎。汉、壮兄弟拿出年糕饼食，煮好甜酒汤圆，款待客人。舞毕，主人还得送上一封“利是”，祝贺瑶胞新春吉祥如意。	长鼓舞的传承人逐渐变少，长鼓舞渐渐从全民传统变为个人爱好	长鼓舞这种传统的庆祝活动渐渐被人遗忘，并逐渐失去传人。	设立长鼓舞的专项资金，成立长鼓舞舞会，并将长鼓舞向全民推广，推广成全民健身的方式，尤其向着青少年推广	设立长鼓舞专项资金 3 万元	规划近期、远期	由村文化礼堂和村老人会负责推进

	瑶族瑶语支 方言土语	历史价值：村民一直沿用的语言，历史悠久，对于研究瑶族的历史文化有很强的参考作用。 情感价值：方言是家乡的印记，让村民时刻铭记家乡的记忆，增强村民的凝聚力。	50 岁 以上 仍 日 常使用；小 孩 一 般不讲	学校只讲普通话；年轻人视讲方言为“没文化”的表现	抓紧以录音和录像方式记录老人的传统方言并整理方言表；举办乡土文化培训会，宣传方言的价值，鼓励村民在本村讲方言；鼓励父母以方言教育儿童	录音、整理人工费 约需 3 万元	规划近期、 远期	由村文化礼堂和宗 亲会负责推进
	饮食：稻田鱼	科学价值：在广阔的水稻田内进行鱼类养殖，稻田是鱼类良好的生活环境，鱼类能够为稻田清理害虫，鱼类粪便能够为作物提供肥料，稻田鱼是一种科学的生态农业	流 传 广 泛，工艺简单	各种新的美食出现，使得传统美食减少				
	饮食							
								
	传统农业							
	传统手工业							
	其他产业							
传统 生产	其他产业							
整治规划								
分类	整治对象	现存问题	整治措施			需要资金	实施期限	保障措施
自然 环境	绕村道路	村内道路基本为石板路和夯土路，受天气影响较大，遇到下雨天气道路泥泞，十分影响村民使用	对村内道路进行合理硬化，在不破坏传统风貌的基础上，进行适当修整，增强抵抗自然天气的能力			根据项目需要进行投资	规划近期	向镇政府申请
	入村道路	入村道路仅为一条县道入境，并且道路并未进入村内	对道路进行延建，使道路能够通入村内，并且对道路进行适当绿化，设立村落标牌			标牌约 0.2 万元， 30 米约需 2 万元	规划近期	向镇政府申请
道路 交通	棚家弄	石板路部分风化	修补破损路面			30 米约需 1 万元	规划近期	向镇政府申请
	陈家巷	石板路风化，杂草丛生，破坏原有风貌	修补受损路面，去除杂草，回复原有风貌			30 米约需 1 万元	规划近期	向镇政府申请

	旧村委用房	位于村落核心地带，两层砖混结构房屋，影响核心区整体风貌	拆除旧村委用房收归集体	约需 1 万元	规划远期 (2025-2030)	村集体与用房者约定，拆迁时给新宅基地并补偿建房费用
	邓迭十大院	房屋完全倒塌，仅存残垣	近期设置护栏和安全警示标志，禁止入内保障安全；因闲置两年以上，按规定宅基地收归集体。远期向社会筹集资金出租使用权，按原样恢复邓迭十大院；使用功能由出租者自定并经村委会同意	近期需 0.2 万元， 远期需 5 万元。	规划远期 (2025-2030)	
建构 筑物	临路牛圈	沿路设置，严重影响村落卫生和景观环境	临路牛圈全部拆除，在村南侧山腰建设养殖场进行集中养殖。	12 处临街猪圈拆除补偿 1.2 万，改造仓库 3 万	规划中期	村集体与各家商定；改造资金申请县农办资金
	变电站					
						
	村落入口	现有村落入口缺乏明显标识，进入村内的道路仅仅在村外就截止，并没有延伸到村内	在路口设立传统村落标牌，将入村道路修入村内并对道路适当进行绿化	设立标牌约为 0.2 万元，修建入村道路约 30 万元绿化约 0.3 万元	规划近期	向镇政府申请
	村前活动广场	村前活动广场年久失修，杂草丛生	去除杂草，重新铺装石板，恢复传统风貌	铺装石板空地约 12 万元	规划近期	向镇政府申请
景观 环境						
其他						
人居环境规划						
分类	内容	现存问题	规划措施	需要资金	实施期限	保障措施
基础 设施	停车场	缺乏停车场所	在适当的位置建设停车场	10 万元	2030 年	一事一议
	供水	基本充足，管道混乱	进行管道线路的规划调整	约 20 万元	2025 年	一事一议
	污水	污水为明沟排水	进行污水官网敷设	约 30 万元	2025 年	一事一议
	供电	3 年前农网升级改造，无问题	电力部门定期巡查维护			
						
	医疗保健	具有一定的医疗保健设施				
	公共厕所	缺乏公共厕所	选址适当的位置建设两座公共厕所	约 20 万元	2025 年	一事一议
公共 服务	文化娱乐	缺乏村民集体活动场所	对古榕树，门楼等村民自发形成的活动场所进行适当的建设，使其成为活动中心	约 40 万元	2025 年	一事一议
	购物/销售	基本满足村民购物销售需求				
	安全保卫	基本充足				
						
	防火	村内设有消防栓，但未能达到消防要求	重要的建筑及主要的活动空间配置消防工具配备	约 20 万元	2030 年	一事一议
	防洪	基本满足				
防灾 减灾	防地质灾害	基本满足				
	避难所	缺乏足够的避难场所标识	在学校操场，村委大院的等村庄规划的紧急避难场所设立足够的避难场所标识。	约 0.8 万元	2025 年	一事一议

						
	天堂水塘	河岸有一定的受损，河道内垃圾较多，缺乏绿化	修复河岸，清理河道垃圾，对河岸进行适当的绿化	约 15 万元	2025 年	一事一议
						
景观绿化						
其他	内容	现存问题	规划措施	需要资金	实施期限	保障措施
发展规划						
分类	建设用地	建设用地缺乏规划	对村内建设用地进行科学规划，符合传统村落的发展需求	按实际情况进行调整	2030 年	一事一议
农房建设	新房建设	风貌与传统村落有冲突	对新房进行一定的外立面改造，种植毛竹等植物，进行风格上的统一	按实际情况进行调整	2025 年	一事一议
	旧房改善	旧房年久失修，杂草较多	进行适当修缮，去除杂草	按实际情况进行调整	2025 年	一事一议
布局结构						
产业发展						
.....						